

ASRIN SOLVENTLİ EPOKSİ VERNİK

TANIM: Epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenene, Çift komponentli reaksiyon kurumalı parlak ve şeffaf epoksi verniktir.

UYGULAMA ALANI :

Metal, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Çok parlaklık istenen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat boyanın üstüne uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA ŞEKLİ :

Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden temizlenmelidir. Metal yüzeyler en az Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Epoksi Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan sonra (6-8 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Son kat boya belirtilen oranlarda sertleştirici ile karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon için uygulama öncesi 15 dakika beklenmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır.

SON KAT BOYA UYGULAMASI BİTMİŞ YÜZEY İÇİN :

Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, tavsiye edilen uygulama ekipmanları ile uygulama yapılmalıdır. EPOKSİ VERNİK sonkatların üzerine uygulanarak malzemenin doğal rengini değiştirmeden yüksek parlaklık sağlanır.

KARIŞIM ORANI :

Ağırlıkça 5 kısım Epoksi Vernik + 1 kısım Epoksi Vernik Sertleştiricisi.

BOYANABİLEN (KAPLANABİLEN) ALAN :

10-12 m²/ kg (boya+sertleştirici / 15-30 mikron kuru film kalınlığı) alan boyanır

KURUMA SÜRESİ :

23°C'de ve %50 bağıl nem oranında kalınlığa bağılı olarak dokunma kuruması 5-6 saat. Üzerine kat uygulamak için en az 18 saat beklenmelidir. Mekanik direncine 7 günde ulaşır.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI :

Fırça, rulo, boya tabancası

AMBALAJ :

15 kg Epoksi Vernik A + 3 kg Epoksi Vernik Sertleştirici (18 kg Takım)

DEPOLAMA ŞARTLARI: Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR: Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Epoksi Boya Tineri ile

temizlenmelidir. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI: R 10. Alevlenebilir.

R 20/21/22. Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: S 2. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7. Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24 / 25. Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29. Kanalizasyona atmayınız.

S 46. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara.

S 51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.