

ASRIN SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR

TANIM: Epoksi reçine esaslı, poliamid sertleştiricili, solvent içeren mat bir astardır.

KULLANIM YERLERİ: Tüm metal yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ: I. Komponent: 24.00 kg / II. Komponent : 3.00 kg

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulama yapılacak yüzeylerde yağ, kir, pas, hadde kabuğu veya eski boy artığı mekanik yollarla veya uygun kum püskürtme ile temizlenmelidir. Metal yüzeyler en az Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Epoksi Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan sonra (18 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Diğer metal ve alaşımlarda (Galvaniz, alüminyum, sac vs.) yüzey özel temizleyicisiyle temizlendikten sonra bir kat Shop Primer Astar uygulanmalıdır. Epoksi Astar boya belirtilen oranlarda sertleştirici ile karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon için uygulama öncesi bir kaç dakika beklenmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır.

İNCELTME / KARIŞIM ORANI: Ağırlıkça 8 kısım Epoksi Astar + 1 kısım Epoksi Astar Sertleştiricisi. İnceltme için %10-15 Epoksi Tiner kullanılmalıdır.

POT LIFE (20°C): 5-6 saat (Karışım miktarı ve ortam sıcaklığı yükseldikçe, karışım ömrü kısalır.)

BOYANABİLEN (KAPLANABİLEN) ALAN: 8-9 m²/kg (boya+sertleştirici/50 mikron kuru film kalınlığı)

KURUMA SÜRESİ: Kalınlığa bağlı olarak dokunma kuruması 4-6 saat. Üzerine kat uygulamak için en az 18 saat beklenmelidir. Mekanik direncine 7 günde ulaşır.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI: Fırça, rulo, airless pistole.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C 'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR: Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda karışımlar hazırlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Epoksi Boya Tineri ile temizlenmelidir. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına

boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI: R 10. Alevlenebilir.

R 20/21/22. Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK UYARILARI: S 2-Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7. Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24 / 25. Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29. Kanalizasyona atmayınız.

S 46. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, içmeyiniz. Kabı veya etiketi gösteriniz.

S 16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara.

S 51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.